

Sted

Annaligade 31. Række HL Vindue A1

Kategori

Udvendig

Nuværende tilstand



Ersartet flade

Forventet udfald



Døddet og Lukket flade

Funktionsklasse

II Middel funktionelle krav

Tilstand og behov

IKKE INTAKT

Hverken fastsiddende eller bæredygtig

Foruden huller, revner og skrummer forekommer afskalninger

Behandlingsanvisninger

Afrensning til bæredygtig bund

Vaske

Pletning af bart træ.: Tinova V Træbase

Grundning udv. træværk: One Door and Window Tech

2 g. Maling: One Door and Window Tech

Fals og kant

Kitfals

Prøvningsmetoder

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

**Sted****Annaligade 31. Række HL Vindue A1****Kategori****Udvendig****Nuværende tilstand****Døddet flade****Forventet udfald****Døddet, Lukket og Glat flade****Funktionsklasse****II Middel funktionelle krav****Tilstand og behov****IKKE INTAKT****Hverken fastsiddende eller bæredygtig****Foruden huller, revner og skrummer forekommer afskalninger****Behandlingsanvisninger**

Afrensning til bæredygtig bund, udv.metal

Vask udvendigt metal

Grunding udv. metal: Pansarol Grund

2 g. Maling: One Door and Window Tech,

Fals og kant

Kitfals

Prøvningsmetoder

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

Sted

Amaligade 31. Række H. Vindue A2

Kategori

Udvendig

Nuværende tilstand



Ensartet flade

Forventet udfald



Dækket og Lukket flade

Funktionsklasse

II Middel funktionelle krav

Tilstand og behov

IKKE INTAKT

Hverken fastsiddende eller bæredygtig
Foruden huller, revner og skrammer forekommer afskalninger

Behandlingsanvisninger

Afrensning til bæredygtig bund
Vaske
Pletning af bart træ.: Tinova V Træbase
Grundning udv. træværk: Tinova V Trægunder
2 g. Maling: One Door and Window Tech
Fals og kant
Kitfals

Prøvningsmetoder

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

**Sted****Annaligade 31. Række HL Vindue A2****Kategori****Udvendig****Nuværende tilstand****Døddet flade****Forventet udfald****Døddet, Lukket og Glat flade****Funktionsklasse****II Middel funktionelle krav****Tilstand og behov****IKKE INTAKT****Hverken fastsiddende eller bæredygtig****Foruden huller, revner og skrummer forekommer afskalninger****Behandlingsanvisninger**

Afrensning til bæredygtig bund, udv.metal

Vask udvendigt metal

Grunding udv. metal: Pansarol Grund

2 g. Maling: One Door and Window Tech,

Fals og kant

Kitfals

Prøvningsmetoder

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

Sted

Amaligade 31. Række H. Vindue A3

Kategori

Udvendig

Nuværende tilstand



Ensartet flade

Forventet udfald



Dækket og Lukket flade

Funktionsklasse

II Middel funktionelle krav

Tilstand og behov

IKKE INTAKT

Hverken fastsiddende eller bæredygtig
Foruden huller, revner og skrammer forekommer afskalninger

Behandlingsanvisninger

Afrensning til bæredygtig bund
Vaske
Pletning af bart træ: Tinova V Træbase
Grundning udv. træværk: Tinova V Trægrunder
2 g. Maling: Superfinish V 40
Fals og kant
Kitfals

Prøvningsmetoder

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve

**Sted****Annaligade 31. Række HL Vindue A3****Kategori****Udvendig****Nuværende tilstand****Døddet flade****Forventet udfald****Døddet, Lukket og Glat flade****Funktionsklasse****II Middel funktionelle krav****Tilstand og behov****IKKE INTAKT****Hverken fastsiddende eller bæredygtig****Foruden huller, revner og skrummer forekommer afskalninger****Behandlingsanvisninger**

Afrensning til bæredygtig bund, udv.metal

Vask udvendigt metal

Grunding udv. metal: Pansarol Grund

2 g. Maling: One Door and Window Tech,

Fals og kant

Kitfals

Prøvningsmetoder

I forbindelse med afprøvning af den eksisterende overflades bæredygtighed for efterfølgende malebehandling, henvises der til (i forbindelse med tilstandsvurdering) at udføre såvel tapeprøve som afsmitningsprøve